



SISTEMA DE INDICADORES OBSERVATORIO URBANO

ÁREA TEMÁTICA: CALIDAD DE VIDA

SUBÁREA TEMÁTICA: Vivienda

INDICADOR: nº 93

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS SEGÚN ESTADO

FUENTE:

SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
MEMORIA DE GESTIÓN

PERIODICIDAD:

ANUAL

TABLAS AUXILIARES

NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) SEGÚN ESTADO

			2014	2015	2016
Nº de expedientes de ITE con resolución favorable			178	145	237
Nº de expedientes de ITE en tramitación	Abiertos en años anteriores	Con orden de ejecución de obras	118	117	151
		En otras fases del procedimiento	139	155	152
		En suspensión	117	150	45
	Abiertos este año		175	183	167
	Total		549	605	515
Nº total de expedientes de ITE			727	750	752

			2017	2018	2019
Nº de expedientes de ITE con resolución favorable			78	62	7
Nº de expedientes de ITE en tramitación	Abiertos en años anteriores	Con orden de ejecución de obras	124	154	133
		En otras fases del procedimiento	281	236	272
		En suspensión	43	43	43
	Abiertos este año		47	22	1
	Total		495	455	449
Nº total de expedientes de ITE			573	517	456

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS SEGÚN ESTADO

	2014	2015	2016	2017
% expedientes de ITE con resolución desfavorable	16,2%	15,6%	20,1%	21,6%
% expedientes de ITE en tramitación	75,5%	80,7%	68,5%	86,4%
% expedientes de ITE con resolución favorable	24,5%	19,3%	31,5%	13,6%
	2018	2019		
% expedientes de ITE con resolución desfavorable	29,8%	29,2%		
% expedientes de ITE en tramitación	88,0%	98,5%		
% expedientes de ITE con resolución favorable	12,0%	1,5%		

Los expedientes de ITE con resolución desfavorable son expedientes de ITE en tramitación con orden de ejecución de obras



SISTEMA DE INDICADORES OBSERVATORIO URBANO

ÁREA TEMÁTICA: CALIDAD DE VIDA

SUBÁREA TEMÁTICA: Vivienda

INDICADOR: nº 93

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS SEGÚN ESTADO

FUENTE:


SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
MEMORIA DE GESTIÓN

PERIODICIDAD:

ANUAL

GRÁFICOS

Distribución de los expedientes de Inspección técnica de edificios según resolución





SISTEMA DE INDICADORES OBSERVATORIO URBANO

ÁREA TEMÁTICA: CALIDAD DE VIDA

SUBÁREA TEMÁTICA: Vivienda

INDICADOR: nº 93

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS SEGÚN ESTADO

FUENTE:

SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
MEMORIA DE GESTIÓN

PERIODICIDAD:

ANUAL

CONCEPTO

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS SEGÚN ESTADO. LOS EXPEDIENTES DE ITE EN TRAMITACIÓN CON ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS SON EXPEDIENTES CUYO RESULTADO ES DESFAVORABLE.

TIPOLOGÍA DE INDICADOR SEGÚN MODELO DE LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE

INDICADOR ESTADO

en referencia al estado de los edificios en A Coruña

OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD

TENDENCIA AL DESCENSO DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS CON RESULTADO DESFAVORABLE.

TENDENCIA MOSTRADA POR EL INDICADOR EN EL PERIODO Y VALORACIÓN EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD

EN EL ÚLTIMO AÑO AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ITE EN TRAMITACIÓN (98,5%) Y DISMINUYÓ EL PORCENTAJE DE LOS QUE TIENEN RESOLUCIÓN FAVORABLE (1,5%).

